

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
w Czerwonaku
62-004 Czerwonak, ul. Rolna 8
tel./fax 061-81-20-250
NIP 777-26-68-322, Regon 000655280

Czerwonak, dnia 15 marca 2016 r.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
ul. Rolna 8
62-004 Czerwonak
Numer referencyjny: SP/22/1-9/2016

Zamawiający informuje, iż w dniu 14 marca 2016 r. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym realizacji zadania pod nazwą: „Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne” wpłynęły od Wykonawcy pytania.

Zamawiający poniżej publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

Po przeanalizowaniu odpowiedzi na pytania stwierdzam niezgodność przedmiaru z ilością drzwi wewnętrznych 80x200 – 2 szt., 100x210 – 1 szt., 90x200 – 1 szt., skrzydło drzwiowe płytowe pełne białe. Przedmiar 5,2 m² a powinno być (3,2+2,1+1,8) = 7,1m².

Pytanie: Czy oferent może zmienić przedmiar ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na wskazane wymiary drzwi Wykonawcy muszą brać pod uwagę przedmiar będący sumą wskazanych wymiarów, tym samym na potrzeby wycenienia ceny oferty Wykonawca (Oferent) winien zmienić wartość przedmiaru.

Pytanie:

Zamawiający zamieścił rysunki bram systemowych, furtek systemowych i przęseł ogrodzenia. Pytanie: czy elementy furtek systemowych i przęseł ogrodzenia wliczyć w cenę bramy ? Gdzie podano obmiar 10,2 m²

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już odpowiedzi w przedmiotowej kwestii w dniu 14 marca 2016 r. dokonując zmiany załącznika nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest przedmiar robót do części ogólnobudowlanej w następującym zakresie:

W przedmiarze poz. nr 130 jest : „ Bramy stalowe z ościeżnicą prętowe dwuskrzydłowe z podparciem skrzydła przy zastosowaniu prowadnicy z rury fi 50 wbudowanej w nawierzchnię po łuki koła zamontowanego na skrzydłach bramy – m2 – 10,20”

a powinno być: „Bramy stalowe z ościeżnicą prętowe dwuskrzydłowe z podparciem skrzydła przy zastosowaniu prowadnicy z rury fi 50 wbudowanej w nawierzchnię po łuki koła zamontowanego na skrzydłach bramy wraz z furtką i przęsłem ogrodzenia – m2 – 16,2”

DYREKTOR SZKOŁY
Malgorzata Marciniak
mgr Małgorzata Marciniak